جدول رقم (5) موصفـات تصنيف الدور المفروشة والمأوى العائلي (البنسيونات)

البند	الدرجه / المواصفات	الاولى	الثانية	الثالثة
1	الموقع : في المدن الرئيسية أو خارجها أو مكان له خصائص جذب سياحي في المناطق النائيـ ـة : القرى أو مركز المديريات.	ممتاز	جيد	مناسب
2	المبنى : عبارة عن عمارة مكونة من طابق أو عدة طوابق وبطراز معماري يمني محلي	مازم	مازم	مازم
3	المدخل : أن يكون واضحاً ومشاراً أليه ومضاء ليلاً ومحمي من تقلبات الطقس	مازم	مازم	مازم
4	المصعد : مطلوب للمباني الجديدة والتي تزيد عن ثلاثة طوابق.	مازم	مازم	مازم
5	صالة الاستقبال : أن تكون مجهزة ومزينة بشكل لائق وبمساحة مناسبة لسعة المبنى وفيها : جزء منها مكان جلوس وانتظار إذا لم يكن هناك قاعة مستقلة فيها تلفزيون.	مازم	مازم	مازم
	وحدة إستقبال واستعلامات .	مازم	مازم	مازم
	تحويلة تلفونات .	مازم	مازم	مازم
	وحدة مفاتيح .	مازم	مازم	مازم
	صيدلية للإسعافات الأولية .	مازم + صحي	مازم	مازم
6	الممرات : ض مناسب للممرات بين الغرف أو السلم	- لا يقل عن 1.40م	- لا يقل عن 1.02م	- لا يقل عن 1.2م
	تكون مبلطة أو مرصوفة ومغطاة ومحمية من تقلبات الجو .	مازم	مازم	مازم
7	المطعم : مطلوب توفره بمواصفات مطابقة لمواصفات المطعم السياحى من الدرجة المقابلة .	- بمواصفات الدرجه الأولى	- بمواصفات الدرجة الثانية	- بمواصفات الدرجة الثانية
	- ضمان تقديم خدمة الفطور على الأقل.	مازم	مازم	مازم

8	دورات المياه : - أن تكون مجهزة بمرحاض ومغسل فيها صابون ومناديل و مزودة بمياه ساخنة وباردة أن يكون هناك على الأقل دورتين واحده	لكل (10) أسره	لكل 15سرير/	لكل18 سرير/
	مجهزة ومخصصة للرجال والأخرى مخصصة ومجهزة للنساء.	دورة	دورة	دوره
9	الغرف : أ) أن لا يقل عددها عن :	10	8	6
	ب) مساحة الغرفة لا يقل عن :	12^2م	10^2م	9^2م
	ج) التأثيث جيد يشمل على : سرير كبير(1.40 ×2م) أو سريرين مفردين(1م × 1.9) وبنسبة من الغرف أو فرش أرض من النوع الممتاز (في الريف).	مازم100%	مازم75%	مازم50%
	طاولتي سرير	اختياري	مازم 25%	مازم 50%
	مقعد لكل شخص	مازم	مازم	مازم
	طاولة منخفضة	مازم	مازم	مازم
	دولاب لتعليق الملابس أو شماعات حاملات أمتعة	مازم	مازم	مازم
	د) وجود التدفئة والتكييف المناسب للمناخ	مازم	مازم	مازم
10	الحمامات الكاملة : أ) أن تتوفر لـ 25% من الغرف مجهزة بمرحاض ورشاش ومغسلة ومهواه بها مياه حارة وباردة .	مازم	مازم	مازم
	ب) توفير حمام مشترك لكل عشر غرف مجهز بمرحاض ورشاش بحيث تكون موزعة على الطوابق للنساء والرجال على أن تكون منفصلة عن بعضها .	مازم	مازم	مازم
11	الإنارة المناسبة في جميع مرافق المنشأة	مازم	مازم	مازم
11	العمال : *عدد العمال لكل غرفة* يمكن أن تكون الإدارة عائلية (المالك أو المستغل) ج) أن يتكلم موظف الاستقبال لغة إنجليزية واحدة إضافة إلى اللغة العربية .	- 0.6 مازم	- 0.5 مازم	- 0.4 مازم

12	النظافة : أ) يجب توفر الشروط الصحية للتجهيزات والمعدات	لازم	لازم	لازم
	ب) العناية بنظافة الفرش والأغطية والغرف	لازم	لازم	لازم

يعتمد،،

نبيل حسن الفقيه — *علي محمد مجور*

وزير السياحة — *رئيس مجلس الوزراء*